

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Szalkszentmárton Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testülete 2024. március 27-i ülésére**

**Tárgy:       Játszóterek felújítása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A játszóterei eszközeink és utcabútoraink állapota nem minden esetben felel meg a jogszabályi előírásoknak. Az önkormányzat, mint tulajdonos, illetve üzemeltető köteles haladéktalanul intézkedni a használat megakadályozása, majd a játszóterei eszköz szükséges kijavítása, illetve lebontása érdekében.

Az előterjesztés mellékletét képezi egy játszóterek felújításával foglalkozó cég helyszíni felmérést követően megküldött ajánlata. Tételesen látható, hogy milyen javítások szükségesek az ő javaslatuk alapján.

Szalkszentmárton, 2024. március 26.

  
*Gulyásné Horváth Tünde*  
Gulyásné Horváth Tünde  
polgármester





Woodwork Hungary Kft.

Merj álmodni ... mi megvalósítjuk!

AJÁNLATKÉRŐ:

Szalkszentmárton Község Önkormányzata

6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2.

Adószám:

Céggjegyzékszám:

Bankszámlaszám:

[jeneiedina@szalkszentmarton.hu](mailto:jeneiedina@szalkszentmarton.hu)

AJÁNLATADÓ:

Woodwork Hungary Kft.

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 4.

telephely: 2336 Dunavarsány, Epres utca 16.

Adószám: 14958810-2-13

[iroda@ronkfavilag.hu](mailto:iroda@ronkfavilag.hu)

ÁRAJÁNLAT/ J-240320/5

Dátum: 2024.03.20

Tisztelt Cím!

Nagyon örülünk, hogy ajánlatkérésünkkel hozzánk fordultak.

Az alább látható összesítést a mellékletekben részletesen is megtekinthetik.

A játzóeszközök javítási ajánlata 2024.02.21-i helyszíni felmérés alapján készült.

	Intézmény megnevezése	Intézmény címe	Játékok javítási költsége nettó	Csiszolás, festés költsége nettó	Bontás + új eszköz telepítés nettó	Ütészcsillapító burkolat nettó	Egyéb költségek nettó	Összesen
1.	Játszótér	Szalkszentmárton, Hősök tere	891 196	107 500	774 950	175 000	-	1 948 646
2.	Játszótér	Szalkszentmárton, Munkás utca-Mező utca sarok	284 500	40 000	650 900	87 500	-	1 062 900
3.	Felmérési díj jóváírása amennyiben a megrendelés beérkezik 2024. 04.04-ig						(107 000)	(107 000)
Összesen nettó:			1 175 696	147 500	1 425 850	262 500	(107 000)	2 904 546
Összesen bruttó:			1 493 134	187 325	1 810 830	333 375	(135 890)	3 688 773

*Fizetési ütemezés:*

hányad	fizetés időpontja	nettó összeg	bruttó összeg
50%	a megrendeléssel egyidőben	1 452 273	1 844 387
45%	a javítás befejezésének napján	1 307 046	1 659 948
5%	a jegyzőkönyvek megküldésének napján	145 227	184 439
Összesen:		2 904 546	3 688 773

*Egyéb információk:*

A munka végzése során fellépő váratlan nehézségekből adódó többletmunka költsége Megrendelőt terheli.

Különös tekintettel a föld alatti, nem látható részek esetében, mint pl. bontandó eszközök-eszközrészecskék föld alatti betontuskói. Amennyiben ezek 30x30x30 cm-nél nagyobbak akkor munkagép bevonása válhat szükségessé, aminek árát az ajánlat nem tartalmazza.

A telepítési díj és a földmunkák díja, normál, közép-kötött talajra, fáktól, bokroktól mentes, telepítésre alkalmas területre vonatkozik.

Kérjük a **vastag piros betűs** részeket figyelmesen olvassák el.

*Javítás időpontja:*

2024. május

Woodwork Hungary Kft.

web: [www.ronkfavilag.hu](http://www.ronkfavilag.hu) e-mail: [iroda@ronkfavilag.hu](mailto:iroda@ronkfavilag.hu)

Tel: 0670/639-5482, 0670/639-5458, fax: 0624/530-960/26-os mellék



Woodwork Hungary Kft.

Merj álmodni ... mi megvalósítjuk!

*Ajánlat érvényessége:*

Ajánlatunk az árak tekintetében 30 napig érvényes

A kiszállási díj és a felülvizsgálati díjak 700 Ft/liter üzemennyagáig érvényesek

A javítás után javasoljuk karbantartási vagy folyamatos ellenőrzési szerződés kötését cégünkkel, hiszen akkor egy folyamatos megfelelő állagmegóvással ki lehetne kieszöbölni, hogy 3 évenként nagyobb ráfordításra legyen szükséges a felülvizsgálatok előtt.

Reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket, várjuk megrendelésüket.

**Kecskés Dóra**

TÜV Cert játszóter szakértő

**Woodwork Hungary Kft.**

ügyfélkapcsolati munkatárs

mobil: 0670/639-5458

*Az ajánlat alapján a munkálatokat megrendelem.*

-----  
cégszerű aláírás

-----  
megrendelés dátuma

Woodwork Hungary Kft.

web: [www.ronkfavilag.hu](http://www.ronkfavilag.hu) e-mail: [iroda@ronkfavilag.hu](mailto:iroda@ronkfavilag.hu).

Tel: 0670/639-5482, 0670/639-5458, fax: 0624/530-960/26-os mellék

1. sz. Melléklet ajánlathoz

J-240320/5

Ajánlatadó:

Woodwork Hungary Kft.

Ajánlatkérő:

Szalkszentmárton Község Önkormányzata

eszköz azonosító	Játszótér	javítás anyag egységár	javítás díj egységár	festés anyag egységár	csiszolás, festés díj egységár	bontás díj egységár	új eszköz anyag egységár	új eszköz díj egységár	gumiburkolat anyag egységár	gumiburkolat díj egységár	zöldterület visszaállítás anyag egységár	zöldterület visszaállítás díj egységár	javítás utáni felülvizsgálat	kiszállás, felvonulási díj	Összesen nettó
	<b>megnevezés; hibák leírása/ javítási munkák részletezése</b>	<b>nettó</b>	<b>nettó</b>	<b>nettó</b>	<b>nettó</b>	<b>nettó</b>	<b>nettó</b>	<b>nettó</b>	<b>nettó</b>	<b>nettó</b>	<b>nettó</b>	<b>nettó</b>	<b>nettó</b>	<b>nettó</b>	<b>nettó</b>
1.	Amőbás játék; két láb is korhadt, az eszköz emiatt mozog instabil; <b>2 láb cseréje (d=10 cm, 200cm, 150 cm, gumiburkolat felszedésével és visszarakásával)</b>	52 840	86 250	2 500	12 000				15 000	28 750					197 340
2.	Csúszdás torony; Instabil, a létra alsó foka 40 cm alatt van de a nyílás 70 cm, csavartakarók hiányoznak, létránál hiányzik a kapaszkodó, két láb a föld alatt láthatóan korhadt, sajnos a többivel is lehet ez a helyzet de ennek pontos megállapításához fel kellene szedni a gumilapokat; <b>javasoljuk az eszköz komplett cseréjét; bontás, új eszköz telepítése (ugyanilyen méretű torony magasnyomáson telített fenyő gerendából, fém lábakkal), gumilapok felszedése, és telepítés utáni visszarakása</b>					74 250	465 000	139 500	45 000	86 250					810 000
3.	Homokozó; több elem is látványosan korhadt, de kopogtatással érzékelhető hogy egyéb elemek is korhadnak belül; <b>javaslom az összes oldal komplett cseréjét (12 db 250 cm-es körmart d=10 cm)</b>	81 600	86 250	16 000	48 000										231 850
4.	Csúszdaállvány; instabil szerkezet, két láb is korhadt a föld alatt és ez a veszély a másik két lábánál is fennáll, éles élek találhatók, csavartakarók hiányoznak; <b>2 láb cseréje (2 db 300 cm-es d=10 cm körmart), gumilap felszedésével és visszarakásával, csavarok meghúzósa, oldalelemek cseréje (2 db 67x52 cm)</b>	82 200	172 500	5 000	24 000										283 700
5.	Kis vonat; csavartakarók hiányoznak, több elem is korhadt, az egész szerkezet instabil, a mozdony kocsi is billenthető, nincs megfelelően rögzítve, a tető hiányos több helyen törött csavarok állnak ki; <b>korhadt elemek cseréje - orr 95 cm hosszú d=11,5 cm, tetőtartó oldalelem 82x30x2 cm, tető fémlemez 70x9 cm, alsó rögzítés megoldása, A javítás során elképzelhető hogy lesznek még elemek amiket cserélni kell majd.</b>	26 000	86 250												112 250
6.	Kétállású hinta; felesleges lánca a hintaülőkénél, a lábak valószínűsíthetően korhadnak a gumiburkolat alatt, kindulva a többi eszközből; <b>feleges lánca levágása, csavarok meghúzósa, a lábak feltárása, hogy ellenőrizzük mennyire korhadtak a gumiburkolat alatt</b>		57 500												57 500
7.	Rugós foka; kiálló gyökér az esési térben; <b>az esési térben lévő gyökerek eltávolítása - erről egyeztetni szükséges, hogy a fa mennyire fog emiatt sérülni.</b>		28 750												28 750
8.	Hatszög mászóka; régi láb helyén a gumiburkolat hiányos, a gumi vastagsága 45 mm, az esésmagasság 267 cm, mekkor a gumi HIC értéke???; <b>gumikarikák bepótlása ahol szükséges (3 db d=10-12 cm)</b>	10 806	28 750												39 556
9.	Félszékhinta; hinta felülgasztésének szélessége 130 cm a 153,8 cm helyett; lánchossz=166 cm, hintaülöke szélessége=104 cm, azaz 166x0,3+104=153,8 cm, amennyiben még garanciás akkor ennek <b>kérjük a javítást</b>														-
10.	<b>Rugós elefánt; ok</b>														
11.	Csúszdaállvány II.; esetleg szintán fel kellene tárnai a lábakat, bár stabilnak tűnik		57 500												57 500
+1.	Ülőgarnitúrák; 3 db asztal/deszka pótlása	9 000	25 000												34 000
+2.	pad; 1 db 2 személyes, támlás pad telepítése						67 200	29 000							96 200
	Nettó összesen:	262 446	628 750	23 500	84 000	74 250	532 200	168 500	60 000	115 000	-	-	-	-	1 948 646
	Bruttó összesen:	333 306	798 513	29 845	106 680	94 298	675 894	213 995	76 200	146 050	-	-	-	-	2 474 780

Játszótéri eszközök javítása nettó	891 196
<b>Játszótéri eszközök javítása bruttó</b>	<b>1 131 819</b>
Csiszolás, festés nettó	107 500
<b>Csiszolás, festés bruttó</b>	<b>136 525</b>
Játszótéri eszközök bontása, cseréje új eszközre nettó	774 950
<b>Játszótéri eszközök bontása, cseréje új eszközre bruttó</b>	<b>984 187</b>
Ütészellapító burkolat és zöldterület visszaállítás nettó	175 000
<b>Ütészellapító burkolat és zöldterület visszaállítás bruttó</b>	<b>222 250</b>
Egyéb költségek nettó	0
<b>Egyéb költségek bruttó</b>	<b>0</b>

Fenti ajánlatunkat a helyszíni felmérés alapján készítettük

Kalkulációt készítette:  
**Kecskés Dóra**  
TÜV Cert járszóró szakértő  
Woodwork Hungary Kft.  
mobil: 0670/639-5458

*Új eszközök, termékek, műszaki adatok:*

1. sz. Melléklet ajánlathoz

J-240320/5

Ajánlatadó:

Woodwork Hungary Kft.

Ajánlatkérő:

Szalkszentmárton Község Önkormányzata

eszköz azonosító	Játszótér	javítás anyag egységár	javítás díj egységár	festés anyag egységár	csiszolás, festés díj egységár	bontás díj egységár	új eszköz anyag egységár	új eszköz díj egységár	homok burkolat anyag egységár	homok burkolat díj egységár	zöldterület visszaállítás anyag egységár	zöldterület visszaállítás díj egységár	javítás utáni felülvizsgálat	kiszállás, felvonulási díj	Összesen
	megnevezés: <b>hibák leírása / javítási munkák részletezése</b>	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó	nettó
1.	Mérleghinta; elhasználódott gumik, amelyek nem csillapítanak megfelelően, ülésiken éles élek, oldal kilengés; <b>oldalsó kilengés korrigálása amennyien lehetséges (ha csapágy probléma akkor nem megoldható), gumik cseréje, ülőkék cseréje</b>	27 000	57 500												84 500
2.	Rugós elefánt; ok														
3.	Hernyó alagút; ok														
4.	Játszóvár hintákkal; hinta felfüggesztésének szélessége 130 cm a 152 cm helyett; lánchossz=160 cm, hintaülöke szélessége=104 cm, azaz 160x0,3+104=152 cm, amennyiben még garanciás akkor ennek kérjük a javítást														-
5.	Hintaállvány ülőkék nélkül; az egyik láb kimozdul, ülőkék nincsenek fent így nem vizsgálható megfelelően; <b>javasolt a komplett állvány cseréje, gumiburkolat felszedésével és visszarakásával</b>					57 500	240 400	72 000	30 000	57 500					457 400
6.	Mérleghinta fém; ok														
7.	Négyüléses rugós; kotyog a szerkezet és a rugó is a földben.; <b>javítás amennyiben lehetséges</b>		57 500												57 500
8.	Csúszdás torony; csavartakarók hiányoznak, könnyen megközelíthető de a nyílás nincs leszűkítve, kapaszkodó hiányzik a létránál; <b>csavartakarók pótlása (kb. 10 db), kapaszkodó felszerelése, szűkítés 50 cm-re, felületkezelés pódesz, létra?</b>	21 000	57 500	12 000	28 000										118 500
9.	Homokozó; bár kívülről nem látszik korhadás, de ütögetésre eléggé kong a faanyag, 1 db elem hiányos; <b>hiányos elem cseréje és a többi elem vizsgálata</b>	6 500	57 500												64 000
+1.	Ülőgarnitúra; <b>1 db 4 személyes ülőgarnitúra telepítése</b>						216 000	65 000							281 000
	Nettó összesen:	54 500	230 000	12 000	28 000	57 500	456 400	137 000	30 000	57 500	-	-	-	-	1 062 900
	Bruttó összesen:	69 215	292 100	15 240	35 560	73 025	579 628	173 990	38 100	73 025	-	-	-	-	1 349 883

Játszótéri eszközök javítása nettó	284 500
<b>Játszótéri eszközök javítása bruttó</b>	<b>361 315</b>
Csiszolás, festés nettó	40 000
<b>Csiszolás, festés bruttó</b>	<b>50 800</b>
Játszótéri eszközök bontása, cseréje új eszközre nettó	650 900
<b>Játszótéri eszközök bontása, cseréje új eszközre bruttó</b>	<b>826 643</b>
Ütőcsillapító burkolat és zöldterület visszaállítás nettó	87 500
<b>Ütőcsillapító burkolat és zöldterület visszaállítás bruttó</b>	<b>111 125</b>
Egyéb költségek nettó	0
<b>Egyéb költségek bruttó</b>	<b>0</b>

Fenti ajánlatunkat a helyszíni felmérés alapján készítettük

Kalkulációt készítette:

**Kecskés Dóra**

TÜV Cert játszótér szakértő

Woodwork Hungary Kft.

mobil: 0670/639-5458

Új eszközök, termékek, műszaki adatok:

